BIULETYN
PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.

Warszawa, 12 marca 2025 r. **Nr 4**

Uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

1) Nr 179/2025 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 marca 2025 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji eksploatacji systemu detekcji stanów awaryjnych pantografów DSAP Iet-11”

Poz. 1

Uchwała Nr 179/2025
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji eksploatacji systemu detekcji stanów awaryjnych pantografów DSAP Iet-11”

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 pkt 17 Regulaminu Zarządu, po rozpatrzeniu wniosku Biura Standaryzacji Centrali Spółki Nr IST4.002.36.2024 z dnia 4 marca 2025 r., Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Instrukcję eksploatacji systemu detekcji stanów awaryjnych pantografów DSAP Iet-11”, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. „Instrukcja eksploatacji systemu detekcji stanów awaryjnych pantografów DSAP Iet-11” podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki z możliwością wydruku.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Dyrektorowi Biura Standaryzacji Centrali Spółki.

§ 4.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, a „Instrukcja eksploatacji systemu detekcji stanów awaryjnych pantografów DSAP Iet-11” wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji uchwały w Biuletynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Nr IST4.002.36.2024
Rozdzielnik: A, B

Wydawca: Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Redakcja: Biuro Zarządu, Wydział organizacji i obsługi organów Spółki 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, tel. (22) 473-25-65

Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest przeznaczony dla komórek organizacyjnych Centrali Spółki, jednostek organizacyjnych Spółki, przewoźników kolejowych oraz innych kontrahentów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A